

*Referenzdatenblatt*

## Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Bürogebäude in Regensburg



**Luftvolumen:** 20.500 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 8.500 m<sup>2</sup>

**Objekttyp:** Bürogebäude

**Ort:** 93055 Regensburg  
(Bayern, Oberpfalz)

**Baujahr:** 2019

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.

**Eingesetztes Messsystem:**

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren

