

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Hotel in Gräfelfing



Luftvolumen: 15.000 m³

Hüllfläche: 6.000 m²

Objekttyp: Hotel

Ort: 82166 Gräfelfing (Landkreis München, Oberbayern)

Baujahr: 2021

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829 mittels Thermografie,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV.

Eingesetztes Messsystem: BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren