


Referenzdatenblatt

Blower-Door-Test / Nebeltest / Thermografie BV
Energetische Sanierung der Zwieseltschule Wolkersdorf



Luftvolumen: 2.400 m³

Hüllfläche: 1.400 m²

Objekttyp: Schule, Schulgebäude

Ort: 91126 Schwabach-Wolkersdorf
(Bayern, Mittelfranken)

Baujahr: Sanierung 2018

Auftraggeber: Stadt Schwabach

Unser Leistungsumfang:

- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV mit:
 - Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
 - Leckageortung mittels Anemometer und Nebel.
- Gebäudethermografie im Winter zur Qualitätssicherung der Wärmedämmung des fertiggestellten Gebäudes.



Eingesetztes Messsystem: BlowerDoor Standard