

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Seniorenzentrum Pyrbaum



Luftvolumen: 10.000 m³

Hüllfläche: 4.800 m²

Objekttyp: Senioren- und
Fachpflegeeinrichtung / Seniorenzentrum /
Seniorenheim / Pflegeheim

Ort: 90602 Pyrbaum (Bayern, Landkreis
Neumarkt in der Oberpfalz)

Baujahr: 2015

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV.

Eingesetztes Messsystem:

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren

