

Referenzdatenblatt

**Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test
Seniorenzentrum Veitsbronn**



Luftvolumen: 14.000 m³

Hüllfläche: 5.900 m²

Objekttyp: Senioren- und Fachpflegeeinrichtung /
Seniorenzentrum / Seniorenheim / Pflegeheim

Ort: 90587 Veitsbronn (Bayern, Mittelfranken,
Landkreis Fürth)

Baujahr: 2015

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach
DIN EN 13829,
- Leckageortung nach
DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test
nach DIN EN 13829
zum Nachweis der
Luftdichtheit gemäß
EnEV.



Eingesetztes Messsystem:

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren