

*Referenzdatenblatt*

**Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test  
Seniorenzentrum Veitsbronn**



**Luftvolumen:** 14.000 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 5.900 m<sup>2</sup>

**Objekttyp:** Senioren- und Fachpflegeeinrichtung /  
Seniorenzentrum / Seniorenheim / Pflegeheim

**Ort:** 90587 Veitsbronn (Bayern, Mittelfranken,  
Landkreis Fürth)

**Baujahr:** 2015

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV.



**Eingesetztes Messsystem:**

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren