

*Referenzdatenblatt*

**Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Sanierung und Erweiterung  
Turnerheim Neumarkt i.d.OPf.**



**Luftvolumen:** 12.500 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 5.500 m<sup>2</sup>

**Objekttyp:** Mehrfeld-Sporthalle / Zweifeldsporthalle /  
Zweifachsporthalle

**Ort:** 92318 Neumarkt i.d.OPf. (Bayern, Oberpfalz)

**Baujahr:** 2018

**Auftraggeber:** Stadt Neumarkt i.d.OPf.

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829 mittels Thermografie,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV, in 2 Abschnitten getrennt für Halle mit Verbindungsbau und historischen Kopfbau.

**Eingesetztes Messsystem:**

BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren

