

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Wohnanlage in Nürnberg-Thon



Objekt: Wohnanlage mit 15 Gebäuden,
insgesamt 135 Wohneinheiten und
2 Gewerbeeinheiten

Ort: 90425 Nürnberg (Bayern, Mittelfranken),
Stadtteil Thon

Baujahr: 2017

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV, in 15 Abschnitten jeweils alle Nutzungseinheiten an einem gemeinsamen Treppenhaus.

Eingesetztes Messsystem:

BlowerDoor Standard

